

Cutting Master 2 のインストール方法～Windows 2000


(注意事項)

Cutting Master 2 がすでにインストールされている場合は以下の手順でアンインストールします。


- Cutting Master 2 が実行中の場合は、Cutting Master 2 の[ファイル]メニューから[終了]を選択して終了します。
- Windows の[スタート]メニューから[設定]–[コントロールパネル]を選択してコントロールパネルを開きます。
- コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックしてアプリケーションの追加と削除を開きます。
- アプリケーションの追加と削除の「Cutting Master 2 x.xx」をリストから選択して、[変更と削除]ボタンをクリックします。
- ファイル削除の確認にて[はい]をクリックすると、Cutting Master 2 の削除が開始されます。
- Cutting Master 2 の削除中に画面が表示された場合は、画面の指示に従いアンインストールを行ってください。

ここでは、「CM2_STD_Vxxx.exe」を例として説明致します。

1. デスクトップに「CM2_STD_Vxxx.exe」をダウンロードします。
2. ダウンロード終了後、「CM2_STD_Vxxx」をダブルクリックします。




3. 解凍するためのダイアログが表示されますので、[Extract]をクリックします。




4. 解凍終了後、デスクトップに「CM2_STD_Vxxx」フォルダが作成されます。




5. 「CM2_STD_Vxxx」フォルダを開き、「Autorun」をダブルクリックします。




6. 「設定言語の選択」が表示されます。インストールに使用する言語を選択し、[OK]をクリックします。




7. 「インストールするソフトウェア」が表示されます。言語を選択して[次へ]をクリックします。




8. 「ようこそ」が表示されます。全ての Windows プログラムが終了している事を確認して、[次へ]をクリックします。



9. 「製品ライセンス契約」が表示されます。よく読んで、このままインストールを続ける場合は、[はい]をクリックしてください。




10. 「コンポーネントの選択」が表示されます。そのまま[次へ]をクリックしてください。



11. 「プログラムフォルダの選択」が表示されます。

※プログラムフォルダとは、Windows の[スタート]メニューで表示されるフォルダの名称です。変更がない場合にはそのまま[次へ]をクリックしてください。



12. 「Icons」が表示されます。アイコンを作成する場合は、そのまま[次へ]をクリックしてください。



15. インストールが終了すると、「セットアップの完了」が表示されます。[完了]をクリックして、画面を閉じます。



以 上