

Cuttnin Master2 のバージョン確認方法 ～Windows XP

1. Cutting Master 2 を起動します。
2. ヘルプメニューからバージョン情報を選択し、クリックします。



3. 赤い枠で囲っている部分に、お使いのソフトのバージョンが表示されます。

